

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Centro-Baja

FECHA: 20/11/2018

Departamento	Extracto	
Obras	Un vecino de Errebal denuncia que no es necesario el ensanchamiento de la acera entre los número 15 y 23. Afirma que no va a solucionar ningún problema y que, además, no va a permitir aparcar en doble fila.	Finalmente, no se ejecutaron las obras.
Alcaldía	Una vecina de Arragüeta pregunta por qué no se ponen luces de Navidad en esa calle.	Este año, se van a colocar luces de Navidad en todos los barrios de Eibar.
Obras	Una vecina de la zona de Jardines pregunta cuándo van a finalizarse la obra del ascensor a Jardíñeta.	Las obras finalizaron en abril, y está en funcionamiento desde entonces.
Obras	Se queja de que se sigue sin actuar para mejorar los accesos de Paguey a Jardines.	Las obras del proyecto de mejora del acceso de Pagaegi a Jardíñeta se iniciaron en mayo, y ya se han finalizado.
Obras	Pregunta cuándo se va a abrir el acceso de vehículos desde Jardines hasta Ardantza.	Se abrió antes de Navidad de 2019.
Policía Municipal	Denuncia la falta de aparcamientos que sufren los/as vecinos/as en el barrio de Jardíñeta.	La configuración de la zona hace que, de momento, no se puedan habilitar más estacionamientos.
Servicios	Una vecina se queja de la limpieza de Jardines. Afirma que es nefasta debido a que la gente ensucia mucho, tanto con pintadas como con las heces de perro, entre otras.	Mancomunidad ha informado de que la zona se limpia 5 días a la semana. Es una cuestión de civismo. Por otro lado, con respecto a las pintadas, se van retirando a través diversos programas que se ponen en marcha durante el año. En el mes de octubre, se ha vuelto a abrir el plazo para que las comunidades soliciten la limpieza de pintadas en sus fachadas privadas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Centro-Baja

FECHA: 20/11/2018

Departamento	Extracto	
Policía Municipal	Afirma que la zona del Sakun es un estercolero por la cantidad de heces de perro que hay. Pide que se le dé una solución.	Al tratarse de un lugar un tanto apartado, hace más dificultoso su control, pero, en caso de detectarse personas que no recogen los excrementos, se procede a su denuncia.
Servicios	Solicita que se recoloque el pivote que falta a la altura de la fuente del número 9 de Jardíñeta. Asegura que los vehículos aparcen sobre la acera.	Tras inspeccionar la zona, no se ha visto que falte ningún pivote. No obstante, en ese número hay un vado permanente, con lo que, si el pivote estaba ubicado ahí, la reposición del mismo será responsabilidad de la persona propietaria de la licencia del vado.
Servicios	Una vecina de la calle Arane se queja de que, en la subida a Txonta, se pintó mal la línea amarilla.	La empresa subcontratada pintó, por error, esa línea en el punto al que se refiere en lugar de hacerlo en el tramo en el que se les solicitó que lo hicieran. Se subsanó rápidamente.
Servicios	Pregunta si es posible que los contenedores de basura tengan una boca más ancha.	En Arane, los contenedores que hay en el núcleo situado en la parte derecha de la subida son de fracción resto y residuos orgánicos, y hay iglús para papel y cartón y envases. Estos últimos tienen la boca más ancha.
Servicios	Solicita la colocación de contenedores para pequeños electrodomésticos.	Estos mini-garbigunes se han colocado en Urkizu, Amaña y Ego-Gain.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Centro-Baja

FECHA: 20/11/2018

Departamento	Extracto	
Policía Municipal	Se queja de que, en la calle Bista Eder, en la zona de Portalea, mucha gente aparca en doble fila.	Se trata de una zona muy transitada por vehículos. Pese a que en la calle existen varias zonas de carga y descarga, no es raro que haya vehículos estacionados en doble fila de manera puntual. Cuando se detecta que causan molestias, los/as conductores/as son denunciados/as, y los vehículos son, en su caso, retirados con grúa.
Servicios	Denuncia el estado en el que se encuentra el parque de Txomo. Afirma que hay manchas de óxido.	Este problema se da por la imposibilidad de proceder a la limpieza de la zona con la máquina de agua a presión, ya que esto genera problemas de filtraciones en el parking.
Obras	Pregunta si se podría sobreelevar el paso de peatones a la altura de Jata.	No se puede sobreelevar ese paso de cebra, ya que el paso está en una zona de acceso a garajes.
Servicios	Una vecina de Arane informa de que hay dos focos fundidos en la entrada del colegio de San Andrés.	Se repararon en noviembre de 2018.
Policía Municipal	Pregunta si la avenida Otaola puede ser de circulación a 30 km/h.	En la actualidad, se está estudiando la implantación de zonas limitadas a 30 km/h.
Servicios	Informa de que la arqueta ubicada a la salida del Mercadona está suelta.	Se reparó en febrero de 2019.
Servicios	Pide que se limpie de zarzas la barandilla de la carpintería de la avenida Otaola.	En diciembre, se retiraron las que invadían la vía pública. Para el resto, se hizo un requerimiento, por tratarse de una zona privada. Se retiraron en enero de 2019.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Centro-Baja

FECHA: 20/11/2018

Departamento	Extracto	
Servicios	Se queja de la falta de luz existente en la zona de Norica, debido a que los árboles tapan las luminarias. Piden que se coloquen unas luminarias más bajas para solucionarlo.	Se ejecutó la poda de dichos árboles en diciembre de 2018.
Obras	Un vecino de Jardíñeta pregunta cuándo se va a construir el ascensor a los números 29, 31, 33 y 35 de Jardines.	Se está redactando el proyecto. Las obras están previstas para el próximo año.
Servicios	Denuncia que la ranura de los contenedores de Jardines es más pequeña y que, a causa de ello, mucha gente deja las bolsas fuera de los contenedores, generando suciedad en la zona.	Esos contenedores se colocaron como consecuencia de las obras que se estaban ejecutando en la zona. Ya se han reubicado los anteriores.
Servicios	Se queja de que hay pocos contenedores en Jardines, teniendo en cuenta la cantidad de vecinos/as que reside en la zona.	Mancomunidad no ve necesaria la colocación de más contenedores. No obstante, indica que, en caso de que se quieran colocar más, habría que ver dónde hacerlo, teniendo en cuenta la pérdida de plazas de aparcamiento que ello conlleva.
Obras	Pregunta por la construcción de un vial peatonal que una las calles Jardíñeta, Aldatze y Ardantza.	No hay previsión de modificar la disposición de aceras y calzadas en dicha zona.
Obras	Se queja de que el tramo del asfaltado para acceder a Jardíñeta tras el edificio El Casco está sin asfaltar.	Se ha asfaltado con la obra de mejora de la accesibilidad peatonal entre Pagaegi y Jardíñeta.
Policía Municipal	Pide que se coloquen pivotes a la altura del número 21-23. Afirma que la acera es estrecha y los coches aparcan encima.	Los pivotes han sido ya colocados.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Centro-Baja

FECHA: 20/11/2018

Departamento	Extracto	
Servicios	Una vecina pregunta si se pueden poner contenedores soterrados en la zona de Jardines.	La tendencia de la Mancomunidad es evitar la instalación de contenedores soterrados, por tener un mantenimiento complejo.
Obras	Se queja de que el asfaltado de Ibagain a Matsaria está en mal estado.	Se ha revisado, y no se considera que esté en mal estado.
Policía Municipal	Reclama la ampliación de la acera o, en su caso, la construcción de un paso de cebra en el túnel ubicado a la altura de Orbea, en la acera de Matsaria hacia Bittor Sarasketa.	Antes de que finalice el presente ejercicio, se va a elaborar, junto con el departamento de Obras y Tráfico, un informe sobre las alternativas de construcción de un paso de cebra sobreelevado, a fin de ejecutarlo a lo largo del próximo año 2020.
Policía Municipal	Denuncia la falta de visibilidad en el STOP de la unión de la calle Ibagain con Matsaria. Pregunta si se podría colocar un espejo o mejorar la visibilidad de otro modo.	La señal de STOP fue adelantada todo lo posible. Debido a la configuración del lugar, no es posible la colocación de un espejo. Los/as conductores/as tienen que ser conscientes de que, ante una señal de STOP, se deben detener y cerciorarse de que no se acerca ningún vehículo que tenga preferencia.
Policía Municipal	Se queja de la falta de marcas viales en toda la calle Matsaria.	Se va a realizar un informe para ver si es posible la mejora de la señalización horizontal en el lugar.
Servicios	Una vecina pide que se mejora la iluminación en el parking de la parte alta de Jardines. Afirma que, en la cuesta de acceso, la farola da poca luz.	En enero de 2019, se hizo una revisión de las luminarias de la zona, arreglando la que estaba estropeada, y dejando el alumbrado en perfecto funcionamiento. Si se refiere a la farola solar, se queda sin batería cada poco tiempo.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Centro-Baja

FECHA: 20/11/2018

Departamento	Extracto	
Alcaldía	Pregunta si se va a implantar el sistema de OTA en Jardíñeta.	Esta cuestión ha sido valorada en el seno de la Comisión de Tráfico, y se decidió no ampliar el sistema OTA a los barrios de Eibar, y mantenerla solo en los sitios establecidos.
Obras	Solicita información sobre el resultado de los accesos a Jardíñeta desde Paguey. Pregunta si se consultará a los/as vecinos/as.	Se ha analizado con la Policía Municipal el sentido del tráfico de Pagaegi a Jardíñeta. Está pendiente su reorganización con la urbanización de la casa del Casco.
Servicios	Informa de que hay un escalón suelto a la altura de la primera escalera de Errebal.	En enero de 2019, se procedió a la reparación de dicho escalón.
Servicios	Una vecina se queja de que el último tramo de las escaleras mecánicas que dan acceso a Jardíñeta se paran sin motivo, incluso habiendo persona usándola.	Este problema se da, principalmente, porque algunos/as vecinos/as de la zona paran las escaleras para utilizarlas como escaleras de bajada.
Servicios	Una vecina de la calle Ibarkurutze solicita la limpieza integral de la fuente.	El 4 de marzo, se procedió a la limpieza de la fuente con la falch. Este trabajo se realiza de forma periódica.
Obras	Se queja de que las baldosas de la acera de Errebal hacia San Agustín causan daño en los pies.	Está previsto cambiarlas con las obras de reurbanización de la calle Errebal.
Alcaldía	Solicita que se ilumine más la zona del Coliseo en Navidad.	Este año, se van a colocar luces de Navidad en todos los barrios de Eibar.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Centro-Baja

FECHA: 20/11/2018

Departamento	Extracto	
Policía Municipal	El administrador de la comunidad de Aldatze 2 denuncia los estacionamientos indebidos en la acera del inmueble. Afirma que se aparca sobre ella.	Los vehículos que se detectan en el lugar suelen estacionar de manera puntual.
Urbanismo	Se queja del estado en el que se encuentra el caserío Pitxargain. Asegura que hay peligro de caída de cascotes.	<p>El Caserío Pitxargain es de propiedad privada y corresponde a la propiedad el deber de mantener la finca en debidas condiciones.</p> <p>Por otro lado, el Ayuntamiento analiza si existen situaciones de riesgo, que deben de ser evitadas. Cuando se evaluó el entorno de Pixargain no se apreció riesgo a terceros. Si surgen nuevos indicios que puedan afectar a la seguridad, se ruega comunicar a urbanismo para que sean nuevamente valorados.</p>
Obras	Un vecino de Arane denuncia el mal estado de la ladera del vial que une Arane con Errekatxu.	Se estabilizó por parte del promotor de la Unidad de Bolingua, propietarios del terreno.
Servicios	Informa de que el regadío de las jardineras del parque de Txomo está averiado y está manando agua constantemente, creando manchas.	Tras revisar el regadío, se comprobó que no hay ninguna zona por la que esté manando agua. Solo sale agua cuando llueve, y no es debido a los aspersores.
Policía Municipal	Se queja de la mala visibilidad que los/as usuarios/as de los garajes de Arane padecen, al estar mal direccionados los espejos.	En el caso de los garajes, la colocación de los espejos y su mantenimiento son responsabilidad de las personas titulares de los mismos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Centro-Baja

FECHA: 20/11/2018

Departamento	Extracto	
Policía Municipal	Se queja de que, a la salida de los garajes de Txomo, no se ve nada, debido a que aparcan coches a la salida y hay contenedores.	En caso de que haya vehículos que dificulten la salida de los garajes, las personas afectadas se pueden poner en contacto con la Policía Municipal para que los mismos sean denunciados y, en su caso, retirados por la grúa. En cuanto a la colocación de los contenedores, por la ubicación de la zona, es el lugar en el que menos problemas ocasionan, sin que reduzcan la visibilidad a la salida de los garajes.
Servicios	Una vecina de la calle Estaziño denuncia que no se recoge lo que queda fuera del contenedor (bolsas y muebles) y que, además, continúan teniendo los contenedores verdes en Bittor Sarasketa.	Mancomunidad ha informado de que los muebles se recogen diariamente. Los lunes, se hace en base a las llamadas recibidas, y se retiran tanto los que se han avisado con antelación como los que no. Por otro lado, los contenedores sitos en esa calle son iguales que los del resto del municipio.
Policía Municipal	Se queja de los desperfectos que generan los orines de los perros en el mobiliario urbano.	No se tiene constancia de los desperfectos indicados. En todo caso, no hay ninguna ordenanza que prohíba orinar a los perros en la vía pública.
Servicios	Informa de que hay telas de araña en las farolas. Pide su limpieza.	Las luminarias se limpian conforme se van fundiendo. En todo caso, si se comprueba que la suciedad impide que la farola alumbre correctamente, se procede a su limpieza.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Centro-Baja

FECHA: 20/11/2018

Departamento	Extracto	
Alcaldía	Pregunta por los planes del Ayuntamiento con el edificio del antiguo juzgado de Bittor Sarasketa.	Por el momento, no hay ningún uso definido para ello, aunque se barajan diversas alternativas, que van desde pisos de alquiler para jóvenes hasta la creación de un espacio intergeneracional.
Policía Municipal	Propone que haya policías de paisano para controlar el problema de las heces de perro.	Se efectúan controles de paisano.
Servicios	Un vecino afirma que se deben quitar los contenedores soterrados que quedan en Eibar y poner, en su lugar, otros con chip y pedal.	El cambio de un tipo de contenedor a otro es complejo, ya que hay vías en las que no se podrían poner núcleos de contenedores en superficie. Asimismo, ya se están ubicando contenedores con chip y pedal.
Servicios	Pide que se actualice con más asiduidad la página web de la Mancomunidad.	Se remitió el aviso a Mancomunidad, y afirmaron que lo tendrían en cuenta.
Obras	Varios vecinos/as de Errebal denuncian el ritmo de las obras del edificio multifuncional. Solicitan explicaciones.	Las obras se reiniciaron en mayo y tienen un plazo de ejecución de 15 meses.